



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO  
10º BATALHÃO LOGÍSTICO  
(3º G Can 75 AR/1960)  
BATALHÃO MARQUÊS DE ALEGRETE

LEILÃO 001/2023  
ANEXO I  
RELAÇÃO DO MATERIAL A SER LEILOADO:

Lote	Descrição do Lote	Problemas encontrados	Situação do Bem e Destino	Valor Inicial de Leilão
Lote 01	- Viatura de Transporte Não Especializado; Agrale 7500tca; 3 Ton; 4x2; OD; Compart Carga Madeira; Toldo Lona; Peso 2620 Kg; Comp 6080 Mm; Larg 2600 Mm; H 1682 Mm.	- Carroceria ruim; Motor necessita de revisão/repares; Pneus danificados; Pintura ruim; Sistema elétrico e de freios necessita de revisão de reparos; Faltam instrumentos do painel.	- Para o Exército Brasileiro é classificado como antieconômico; - Foi descarregado; - Providência: Alienar por venda em leilão.	R\$ 2.000,00
Fotos do lote 01				
Lote 02	SUCATA: VW Kombi, Ano: Placa: IEO1683, EB3471033040, Chassi nº: 9BWZZZ231SP050533, Veículo com Baixa no Detran. <b>Os participantes que NÃO apresentarem o registro como Centro de Desmanche de Veículos (CDV), credenciado junto ao DETRAN, terão seus lances anulados.</b>	- Kombi desmontada, sucata de veículo, somente partes da lataria e chassis.	- Para o Exército Brasileiro é classificado como material Irrecuperável; - Foi descarregado; - Providência: Alienar como sucata.	R\$ 150,00
Fotos do lote 02				

03	Grupo Gerador, Toshiba 32KVA, Ano: 1972, Nr. Patrimônio: 1011430054045, Combustível: Gasolina.	- Motor de partida não funciona; sistema elétrico encontra-se em curto; Geratriz em curto; motor danificado; sem terminais de bateia; sem radiador; tubulações de borracha ressecadas; correias ressecada; filtro de combustível vencido, painel de controle faltando componentes, além de outras partes.	- Para o Exército Brasileiro é classificado como material Antieconômico; - Foi descarregado; - Providência: Alienar como sucata.	<b>RS 100,00</b>
Fotos do lote 03				
Lote 04	Sucata de Viatura de Transporte Especializado Cisterna de combustível, Marca: Biselli Emprego: Reservatório de Combustível.	- Reservatório inservível de combustível, sem sistema elétrico, mangueiras ruins, sem bomba de combustível.	- Para o Exército Brasileiro é classificado como material Irrecuperável; - Foi descarregado; - Providência: Alienar como sucata.	<b>RS 100,00</b>
Fotos do lote 04				
Lote 05	Sucata de materiais metálicos diversos.	- Armários sem portas; conjunto filtro separador de combustível faltando componentes; fogões, geladeiras e bebedouro com seus sistemas elétricos ruins, são material para retirar componentes.	- Para o Exército Brasileiro é classificado como material Irrecuperável; - Foi descarregado; - Providência: Alienar como sucata.	<b>RS 80,00</b>
Fotos do lote 05				

Lote 06	<p>21 (vinte e um) Pneus 10.00 x 20 usados. <u>O arrematante deverá atender a resolução do CONAMA nº 416 de 30/09/09, sendo obrigatória a apresentação ao leiloeiro do seu credenciamento para o exercício da atividade de comercialização de pneus usados junto ao órgão ambiental.</u></p>	<p>- Pneus com 10 anos de uso mas pouco rodados, sem rasgos visíveis.</p>	<p>- Para o Exército Brasileiro é classificado como material obsoleto e com muito tempo de uso; - Providência: Alienar como sucata.</p>	<p><b>RS 40,00</b></p>
Fotos do lote 06				
Lote 07	<p>Lote de 15 Pneus usados de tamanhos diversos. <u>O arrematante deverá atender a resolução do CONAMA nº 416 de 30/09/09, sendo obrigatória a apresentação ao leiloeiro do seu credenciamento para o exercício da atividade de comercialização de pneus usados junto ao órgão ambiental.</u></p>	<p>- Carcaças de pneus usados, carecas e desgastados.</p>	<p>- Para o Exército Brasileiro é classificado como material Irrecuperável; - Providência: Alienar como sucata.</p>	<p><b>RS 30,00</b></p>
Fotos do lote 07				
Lote 08	<p>Sucata de Contêiner.</p>	<p>- Contêiner parcialmente desmontado e faltando partes das paredes.</p>	<p>- Classificado como material Antieconômico; - Providência: Alienar como sucata.</p>	<p><b>RS 30,00</b></p>

Fotos do lote 08				
Lote 09	<p>Lote de 10 Pneus 11.00 x 22 usados. <u>O arrematante deverá atender a resolução do CONAMA nº 416 de 30/09/09, sendo obrigatória a apresentação ao leiloeiro do seu credenciamento para o exercício da atividade de comercialização de pneus usados junto ao órgão ambiental.</u></p>	<p>- Carcaças de pneus usados, carecas e desgastados.</p>	<p>- Para o Exército Brasileiro é classificado como material com muito tempo de uso; - Providência: Alienar como sucata.</p>	<p><b>RS 20,00</b></p>
Fotos do lote 09				
Lote 10	<p>Macaco hidráulico tipo jacaré e macaco hidráulico tipo girafa.</p>	<p>- Estão com o sistema hidráulico inoperante.</p>	<p>- Classificado como material de manutenção antieconômica; - Providência: Alienar como sucata.</p>	<p><b>RS 40,00</b></p>
Fotos do lote 10				
Lote 11	<p>Cofre metálico.</p>	<p>- Fechado, sem fechadura segredo, enferrujado.</p>	<p>- Para o Exército Brasileiro é classificado como Material Obsoleto; - Providência: Alienar como sucata.</p>	<p><b>RS 20,00</b></p>

Fotos do lote 11				
Lote 12	Sucata de materiais metálicos diversos.	- Materiais retirados de viaturas leves e pesadas; Materiais metálicos diversos.	- Para o Exército Brasileiro é classificado como material Inservível; Providência: Alienar como sucata.	<b>R\$ 30,00</b>
Fotos do lote 12				
Lote 13	Extintores diversos (25 Tipo ABC 1 Kg, 50 Tipo ABC 2 Kg, 2 Tipo ABC 4 Kg e 10 Tipo ABC 6 Kg)	- Extintores descarregados, vencidos, alguns sem algumas partes.	- Para o Exército Brasileiro é classificado como material Inservível; Providência: Alienar como sucata.	<b>R\$ 30,00</b>
Fotos do lote 13				
Lote 14	21 (vinte e um) Pneus 10.00 x 20 usados. <u>O arrematante deverá atender a resolução do CONAMA nº 416 de 30/09/09, sendo obrigatória a apresentação ao leiloeiro do seu credenciamento para o exercício da atividade de comercialização de pneus usados junto ao órgão ambiental.</u>	- Pneus com 10 anos de uso mas pouco rodados, sem rasgos visíveis.	- Para o Exército Brasileiro é classificado como material obsoleto e com muito tempo de uso; - Providência: Alienar como sucata.	<b>R\$ 40,00</b>

Fotos do lote 14				<p>Lote 15</p> <p>Viatura Micro Trator Coyote, 18CV, 2200 RPM, N° Motor 1401079090, NR. Série 1401042066.</p> <p>Parcialmente desmontado; - não está funcionando; - correias gastas; - falta manivela de partida do motor; - sistema de partida danificado; - sistema elétrico danificado.</p> <p>- Para o Exército Brasileiro é classificado como material obsoleto e com muito tempo de uso; - Providência: Alienar como sucata.</p> <p><b>RS 30,00</b></p>
Fotos do lote 15				<p>Lote 16</p> <p>Sucata de armários metálicos diversos.</p> <p>- Armários sem portas, pintura ruins, sem pés, sem fechaduras.</p> <p>- Para o Exército Brasileiro é classificado como material Antieconômico; - Foi descarregado; - Providência: Alienar como sucata.</p> <p><b>RS 40,00</b></p>
Fotos do lote 16				<p>Lote 17</p> <p>Sucata de materiais metálicos diversos.</p> <p>- Materiais retirados de viaturas leves e pesadas; Materiais metálicos diversos.</p> <p>- Para o Exército Brasileiro é classificado como material Inservível; Providência: Alienar como sucata.</p> <p><b>RS 35,00</b></p>

Fotos do lote 17			
Lote 18	Sucata de um arado metálico.	- Arado metálico faltando peças.	- Para o Exército Brasileiro é classificado como material Inservível; Providência: Alienar como sucata.
Fotos do lote 18			
Lote 19	Lote de 6 geradores de marca diversas (3 geradores diesel 5 Kva e 3 geradores gasolina 1,5 Kva)	- Motor de partida não funciona; sistema elétrico encontra-se em curto; Geratriz em curto; motor danificado; alternador não funciona; tubulações de borracha ressecadas; correias ressecada; filtro de combustível vencido, painel de controle faltando componentes, além de outras panes.	- Para o Exército Brasileiro é classificado como material Antieconômico; - Foi descarregado; - Providência: Alienar como sucata.
Fotos do lote 19			

Alegrete-RS, 20 de novembro de 2023.

**ANDERSON MENDES DE CARVALHO – Cel**  
**Ordenador de Despesa do 10º Batalhão Logístico**